



DEKARB CLEANER

K ČEMU SLOUŽÍ DEKARB CLEANER?

Průmyslový prostředek se zvýšenou čisticí schopností pro plochy znečištěné tvrdým černým povlakem karbonu. Jeho výjimečnou sílu ocení zejména autoservisy a automyčky.

Přípravek také bezchybně odstraňuje mastnotu a staré nátěry z kovových povrchů.

Je velmi vhodný na čištění těchto materiálů - slitiny hořčíku, hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny, ocel apod.

Lze jej výhodně použít na odstraňování uvedených nánosů a nečistot např. z povrchů součástek leteckých a automobilových motorů.

Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu nebo ropných odmašťovacích prostředků a funguje i tam, kde tyto prostředky selhávají.

Prostředek neobsahuje fenol, fosfáty a chlorované uhlovodíky.

Přípravek korozně nenapadá ocel, slitiny hořčíku, hliník ani měď a jejich slitiny.

JAK POSTUPOVAT?

K čištění a odstraňování nátěrů se používá neředěný přípravek. **Voda se do výrobku přidávat nesmí!** Přidání vody je nežádoucí z důvodů možného korozního napadení čištěných výrobků.

Nejvhodnější aplikací je ponor čištěného výrobku nebo materiálu do přípravku **DEKARB CLEANER**. Na doplňování lázně je vhodné mít v rezervě **DEKARB CLEANER** v množství cca 25 % celkového objemu lázně. Dokud lázeň funguje, není nutno ji měnit, přípravek se pouze doplňuje, aby byly čištěné díly zcela ponořeny v lázni.

Přípravek lze používat jak při normální, tak při zvýšené teplotě. Čím je vyšší teplota lázně, tím je účinek rychlejší. Přípravek lze zahřát až na teplotu 80 °C. Vyšší teplotu nedoporučujeme z bezpečnostních důvodů. Přípravek má bod vzplanutí cca 90 °C.

Teplota (°C)	Doba expozice (hodiny)
25	24 až 72
80	2 až 8

Uvedenou dobu expozice je možné zkrátit i prodloužit. Záleží na stupni zakarbonování povrchu a tvrdosti, případně kompaktnosti karbonového povlaku. Oplach je vhodné provést ihned po vyjmutí z lázně vysokotlakým parním čištěním.

Aplikaci lze provádět např. v ocelové (nerezové) vaně, nelze použít plastové nádoby. Čištěné součástky nesmějí obsahovat pryž nebo díly z plastů.